


LADEANLEITUNG

Steckbaustein Batterie (Akku) 1,2V

CHARGING GUIDE

PIB battery (accu) 1.2V

P3910-2K



Aufbau:

Schaltung wie oben abgebildet auf der Steckplatte (P3910-1A) aufbauen.

Anzulegende Spannung: +5 .. 9 V DC

Ladedauer: ca. 12 - 15 Stunden

Structure:

Assemble the circuit on the plug-in board (P3910-1A) as shown above.

Voltage to be applied: +5 .. 9 V DC

Charging time: 12 - 15 hours approx.

Empfehlenswertes Zubehör:

Recommended accessory:



P3120-3B
Akku – Ladeplatte

P3120-3B
Battery charging board

Zum Aufladen der P3910-2K STB Batterie (Akku) 1,2V.

For charging the P3910-2K STB battery (accumulator) 1.2V.

Es können damit bis zu 18 Akkus gleichzeitig geladen werden. Die Ladeplatte muss mit 12 V DC versorgt werden.

Up to 18 batteries can be charged simultaneously. The charging plate must be supplied with 12 V DC